SBS Refractory Service

FEUERFESTTECHNIK
Lösungen für extreme Bedingungen



10.07.2026 TARİHLİ YAZI

Acil durum refrakter hasarı: İlk 24 saat

Bir refrakter hasarının üç güne mi üç haftaya mı mal olacağı ilk saatlerde belli olur — ilk bilgilerin kalitesine ve art arda değil eşzamanlı alınan kararlara bağlıdır.

24 saatin altında gerçek bir müdahale söz verme meselesi değil, her iki tarafın hazırlığı meselesidir.

İlk arama için kontrol listesi (+49 89 541 960 200, 7/24)

☐ **Ünite ve bölge**	hangi fırın, hangi nokta, ne zamandan beri dikkat çekiyor
☐ **Durum**	çalışıyor / durduruldu / acil kapatıldı — ve ne kadar hızlı soğutulabilir
☐ **Fotoğraflar**	3–5 görüntü, bulanık da olsa — ilk araçtaki malzemeyi ve ekibi onlar belirler
☐ **Erişilebilirlik**	adam deliği ölçüleri, iskele var mı, vinç kullanılabilir mi
☐ **Sahadaki malzeme**	deponuzda ne var (monolitik malzeme, tuğla, ankraj) — ilk saatleri kazandırır
☐ **Karar verici**	gece kim onay veriyor: satın alma ulaşılabilir mi veya onay limiti kararlaştırıldı mı



Alüminyum fırınında acil onarım



Art arda değil, eşzamanlı: Belirleyici olan iş akışıdır

Sık yapılan hatalar

- Önce tamamen soğutup sonra aramak: Teşhis ve yola çıkış soğumayla eşzamanlı yürüyebilir.
- “Fotoğrafları yarın göndeririz” — görüntüsüz her saat, yanlış yüklenmiş bir kamyon saatidir.
- Sıcak onarımın düşünülmemesi: Her hasar soğuk fırın gerektirmez.

UYGULAMADAN NOT

Kontrol listesini kumanda odası telefonunun yanına koyun. İlk aramanın iyi cevaplarla beş dakika uzun sürmesi, diğer uçta bir gün kazandırır.

Ünitenizle ilgili sorunuz mu var?

Astarı, bölgeleri ve durumu inceliyoruz — iş günlerinde 24 saat içinde geri dönüş.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/tr/fachwissen