



WPIS Z 20.09.2026

Praca w przestrzeni zamkniętej: zanim wejdziemy do środka

Większość budowli ogniotrwałych ma dokładnie jedno wejście — wąż, przez który człowiek ledwo się przecisnąć. Przez ten sam otwór przechodzą węże, narzędzia, materiał, a w razie zagrożenia także droga powrotna.

Praca w przestrzeni zamkniętej zmienia więc cały przebieg prac. Dostęp, nadzór, światło i powietrze są ustalone, zanim ktokolwiek zrobi pierwszy krok do środka.

Lista kontrolna przed wejściem

- | | |
|---|---|
| ☐ Odlączenie | instalacja odłączona i zabezpieczona przed ponownym włączeniem, zasilania odcięte |
| ☐ Schłodzenie | piec lub kocioł wystarczająco schłodzony, temperatura wewnątrz zmierzona |
| ☐ Pomiar atmosfery | atmosfera zmierzona przed wejściem, wynik zapisany |
| ☐ Zezwolenie | jest pisemne zezwolenie operatora — najpierw zezwolenie, potem wejście |
| ☐ Nadzór | przy wlocie zawsze ktoś stoi, kontakt wzrokowy lub głosowy jest uzgodniony |
| ☐ Droga powrotna | pozostaje wolna, nawet gdy węże i materiał przechodzą przez ten sam otwór |
| ☐ Światło i powietrze | oświetlenie i wentylację przywozimy sami i ustawiamy przed rozpoczęciem prac |



Widok przez właz: jedno wejście dla człowieka, materiału i drogi powrotnej



Wejście od góry — przewód i wąż przez ten sam otwór

Typowe błędy

- Wejście, „bo to potrwa tylko chwilę” — bez pomiaru atmosfery i bez posterunku przy włazie.
- Zastawienie otworu węzami i materiałem, aż droga powrotna przestaje być wolna.
- Praca w półmroku: kto nie widzi spoiny, którą wykonuje, pracuje niestannie i niebezpiecznie.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Ustal z nami odłączenie, pomiar atmosfery i zezwolenie na pracę już przy planowaniu terminu. Wtedy prace zaczynają się punktualnie pierwszego dnia — i nikt nie czeka przy włazie na podpis.

Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pl/fachwissen